

109 年度「快煮壺」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：109003011)

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	鍋寶歐風快煮壺	鍋寶	110V 60Hz 1200W/KT-1830-D	中國大陸	委製/經銷商：大賀國際有限公司(桃園市桃園區國際路1段414巷21號；03-3617621) 進口商：寶樺電子有限公司(臺中市大雅區義和路13-41號；0800-555559)	家福股份有限公司北港分公司(雲林縣北港鎮華南路101號；05-7830163)	1490	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未加註相關使用注意事項及警語與原報告登錄資料比對不符合，且不符合 CNS60335-1 及 CNS 60335-2-15 第 7.12 節追加規定。	○重要零組件比對	總評：○ ○溫升 ○異常操作 ○構造檢查 ○耐熱與耐燃
2	不鏽鋼快煮壺(電壺)	大家源	110V 60Hz 1100W/ TCY-2788	中國大陸	天成元有限公司(屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1；08-7772633、0800-525266)	家福股份有限公司北港分公司(雲林縣北港鎮華南路101號；05-7830163)	529	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○溫升 ○異常操作 ○構造檢查 ○耐熱與耐燃
3	智能溫控不鏽鋼快煮壺	CHIMEI	110V 60Hz 1200W/ KT-15MDT 0	中國大陸	新視代科技股份有限公司(臺南市仁德區仁德四街11-2號；0800-663000)	大潤發流通事業股份有限公司-嘉義分公司(嘉義市西區博愛路2段281號地下1樓及1樓；05-2323699)	1988	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評：○ ○溫升 ○異常操作 ○構造檢查 ○耐熱與耐燃
4	電壺	YAMASAKI	110V 60Hz 1000W/SK-2828S	中國大陸	乾盛國際家電有限公司(新北市土城區忠承路81號10樓；0800-003737)	大潤發流通事業股份有限公司-嘉義分公司(嘉義市西區博愛路2段281號地下1樓及1樓；05-2323699)	990	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未加註「壺的基座移動前，先確定開關已經關閉(OFF)」與原報告登錄資料比對不符合，且不符合 CNS 3765 及 IEC 60335-2-15 第 7.12 節追加規定。	●重要零組件比對 樣品之把手形狀、非分離式電源線組插頭、電線及溫度限制器與原報告登錄資料比對不符合。	總評：○ ○溫升 ○異常操作 ○構造檢查 ○耐熱與耐燃

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	雙層防燙 快煮壺 (電壺)	kInyo	110V 60Hz 1000W/ AS-HP60	中國 大陸	耐嘉股份有限公司 (新竹市經國路1 段187號; 03-5396966)	寶家五金百貨台 南仁德店(臺南 市仁德區中山路 246號; 06-2705866)	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 耐熱與耐燃
6	東元 1.8L 不鏽鋼快 煮壺	東元	110V 60Hz 1000W/ XYFYK180 3	中國 大陸	委製商:東元電機股 份有限公司(臺北市 松江路156-2號; 02-26553333) 進口商:宜德電子有 限公司(新北市五股 區五工三路116巷6 號;02-22984188)	寶家五金百貨台 南仁德店(臺南 市仁德區中山路 246號; 06-2705866)	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 耐熱與耐燃
7	雙層防燙 不鏽鋼快 煮壺	美的 Midea	110V 60Hz 1200W/ MK-H317E 6B(RE)	中國 大陸	群光電子股份有限 公司(新北市三重區 光復路2段69號; 0800-302301)	全國電子股份有 限公司 東寧門 市(臺南市東區 東寧路425號; 06-2091588)	1590	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 耐熱與耐燃
8	電茶壺	Electrol ux	110V 60Hz 1200W/ EEK7700 S	中國 大陸	新加坡商伊萊克斯 股份有限公司台灣 分公司(新北市板橋 區縣民大道2段68 號9樓; 0800-888259)	燦坤實業股份有 限公司台南東寧 分公司(臺南市 東區東寧路393 號;06-2091580)	1990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 耐熱與耐燃

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
9	電氣快煮壺	虎牌 TIGER	110V 60Hz 1300W/PC D-A10R	中國大陸	虎記股份有限公司 (臺南市西門路2 段389號6樓; 06-2655899)	yahoo 奇摩購物 中心 香港商雅虎資訊 股份有限公司台 灣分公司(臺北 市南港區三重路 66號14樓;電 話:02-77238585)	3290	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○異常操作 ○構造檢查 ○耐熱與耐燃
10	象印快煮電氣壺	象印	110V 60Hz 1300W/ CK-EAF10	中國大陸	台象股份有限公司 (臺北市中山區長 安東路2段100號9 樓;02-25069009)	Pchome 線上購物 網路家庭國際資 訊股份有限公司 (臺北市大安區 敦化南路二段 105號15樓; 02-23261460)	2690	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升 ○異常操作 ○構造檢查 ○耐熱與耐燃

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質項目檢測：項次4、6、7依據CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」、國際電工標準IEC 60335-2-15(2005-08)「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-15:Particular requirements for appliances for heating liquids」及CNS 15663第5節「含有標示」規定。項次1、2、3、5、8、9依據CNS 60335-1「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」、CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器-安全性-第2-15部：加熱液體用電器之個別規定」及CNS 15663第5節「含有標示」規定。
  - 溫升：主要為確認快煮壺於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
  - 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮壺本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
  - 構造檢查：確認快煮壺之構造設計上是否符合安全之要求。
  - 耐熱與耐燃：評估防電擊保護之絕緣材料及維持帶電體在固定位置之絕緣材料，應有足夠的耐熱性，以避免絕緣材料因周圍溫度太高或快煮壺發生異常產生高溫，使絕緣劣化，損及使用之安全，及須能防止引燃及火焰延燒，如絕緣材料防焰係數不足，易導致通電瞬間產生突波而造成火災。
- 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。

圖例：



(2) 中文標示：檢查快煮壺本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

A. 「溫升」全數符合規定。

B. 「異常操作」全數符合規定。

C. 「構造檢查」全數符合規定。

D. 「耐熱與耐燃」全數符合規定。

(2) 「重要零組件比對」計 1 件不符合（項次 4）：樣品把手等重要零組件與原登錄資料不符。

(3) 標示查核

A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。

B. 「中文標示」計 2 件不符合（項次 1、4）：主要未依商品檢驗法及檢驗標準要求標示。