

114 年度「汽車用輪胎」商品市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：114003033)

| 項次 | 品名    | 廠牌          | 規格/型號            | 產地   | 製造廠或進口商<br>(含地址、電話)                                 | 陳售地點<br>(商店名稱、地址、電話)   | 價格<br>(單價/<br>元) | 標示查核結果                                       | 品質項目<br>檢測結果            |
|----|-------|-------------|------------------|------|---|--|------------------|--|-------------------------|
| 1  | 汽車用輪胎 | HANKOOK     | 215/45ZR18 93Y   | 韓國   | 台灣韓泰輪胎有限公司<br>臺北市信義區信義路5段2號<br>8樓<br>02-27585070    | 新焦點麗車坊股份有限公司<br>中壢營業所<br>桃園市中壢區中華路一段<br>810.812號<br>03-4615708 | 4500             | ○商品檢驗標識<br>○中文標示<br>無報驗義務人之<br>姓名或名稱及地<br>址  | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 2  | 汽車用輪胎 | HANKOOK     | 235/45ZR18 98Y   | 韓國   | 台灣韓泰輪胎有限公司<br>臺北市信義區信義路5段2號<br>8樓<br>02-27585070    | 新焦點麗車坊股份有限公司<br>中壢營業所<br>桃園市中壢區中華路一段<br>810.812號<br>03-4615708 | 5000             | ○商品檢驗標識<br>○中文標示<br>無報驗義務人之<br>姓名或名稱及地<br>址  | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 3  | 汽車用輪胎 | DUNLUP      | 185/55R16 87H    | 泰國   | 國住橡膠股份有限公司<br>臺北市松江路363號5樓<br>02-2501-2847          | 新焦點麗車坊股份有限公司<br>中壢營業所<br>桃園市中壢區中華路一段<br>810.812號<br>03-4615708 | 3200             | ○商品檢驗標識<br>○中文標示：<br>無報驗義務人之<br>姓名或名稱及地<br>址 | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 4  | 汽車用輪胎 | GOODYEAR    | 215/50R17 95W    | 中國大陸 | 台灣固特異股份有限公司<br>新北市板橋區三民路一段210<br>號7樓<br>02-29512098 | 車麗屋汽車百貨楊梅店<br>桃園市楊梅區梅獅路二段18<br>號<br>03-2866999                 | 3688             | ○商品檢驗標識<br>○中文標示                             | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 5  | 汽車用輪胎 | BRIDGESTONE | 225/40R18 92Y XL | 匈牙利  | 未標示   | 車麗屋汽車百貨楊梅店<br>桃園市楊梅區梅獅路二段18<br>號<br>03-2866999                 | 3988             | ○商品檢驗標識<br>●中文標示<br>無報驗義務人之<br>姓名或名稱及地<br>址  | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 6  | 汽車用輪胎 | LASSA       | 235/50R18 97V    | 土耳其  | 耀樂企業有限公司<br>臺中市西屯區龍富路五段370<br>號<br>04-22510988      | 金弘笙實業有限公司桃園分<br>公司<br>桃園市桃園區經國路402號<br>03-2631444              | 4200             | ○商品檢驗標識<br>○中文標示                             | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 7  | 汽車用輪胎 | NEXEN       | 225/40R18 92Y    | 韓國   | 耀樂企業有限公司<br>臺中市西屯區龍富路五段370<br>號<br>04-22510988      | 金弘笙實業有限公司桃園分<br>公司<br>桃園市桃園區經國路402號<br>03-2631444              | 3700             | ○商品檢驗標識<br>○中文標示                             | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |

|    |       |          |                    |      |   |   |      |                                     |                         |
|----|-------|----------|--------------------|------|---|---|------|-------------------------------------|-------------------------|
| 8  | 汽車用輪胎 | COOPER   | 225/60R18 100V     | 中國大陸 | 台灣固特異股份有限公司<br>新北市板橋區三民路一段 210 號 7 樓<br>02-29512098     | 金弘笙實業有限公司桃園分公司<br>桃園市桃園區經國路 402 號<br>03-2631444       | 3600 | ○商品檢驗標識<br>○中文標示<br>無報驗義務人之姓名或名稱及地址 | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 9  | 汽車用輪胎 | TOURADOR | 255/35ZR18 94Y     | 中國大陸 | 台灣客喜達汽車百貨股份有限公司<br>新北市中和區中山路二段 349 號 2 樓<br>02-22464168 | 台灣客喜達汽車百貨股份有限公司中豐分公司<br>桃園市平鎮區中豐路 288 號<br>03-4591399 | 3000 | ○商品檢驗標識<br>○中文標示                    | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |
| 10 | 汽車用輪胎 | FEDERAL  | 255/50ZR19 107W XL | 臺灣   | 未標示   | 台灣客喜達汽車百貨股份有限公司中豐分公司<br>桃園市平鎮區中豐路 288 號<br>03-4591399 | 4000 | ○商品檢驗標識<br>●中文標示<br>無報驗義務人之姓名或名稱及地址 | 總評：○<br>○輪胎強度<br>○外觀及尺度 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依國家標準 CNS 1431「汽車用輪胎」檢測「輪胎強度」與「外觀及尺度」。

(1)輪胎強度：依 CNS 1431 第 4.2.2 節規定試驗條件下，試驗後應至少達到 CNS 1431 表 3、表 4、表 5-1 或表 5-2 規定之最小破壞能值。

(2)外觀及尺度：

A.外觀：輪胎之形狀應整齊正確，厚薄均勻、無明顯污穢，且無對輪胎使用有礙的傷痕、氣泡、龜裂、橡膠流動性不良及混入夾雜物等瑕疵。

B.尺度：應符合 CNS 3668「汽車輪胎—標稱及設計要項」或相關國家標準規定。

2.標示查核，依 CNS 1431 及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」：

(1)商品檢驗標識：

(圖例： 或  RXXXXX 或  )

(2)中文標示：

A.「胎面磨耗指示平臺」：每個輪胎須在胎面主要溝槽內，沿外周上等距離設置 6 處以上之磨耗平臺，標稱輪圈直徑代號 $\leq 12$ ，可設置 3 處以上之磨耗平臺，並在兩側胎肩部設置其指示之記號(例： $\triangle$ )。此磨耗平臺距離溝底高度不小於 1.6 mm。當輪胎磨耗到此磨耗平臺時，不應繼續使用。

B.「胎邊主要標示」：

a.輪胎標稱：標稱方法依 CNS 3668 及 CNS 4678 之規定。

b.廠商(廠牌)名稱或其代號。

c.製造國別。

d.製造日期之代號。

C.胎邊其他標示：輪胎可以選擇 CNS 1431 第 7.4 節(a)~(n)項適合特性在胎邊部予以標示。

D.商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。

3.本次檢驗件數共 10 件。

(1)品質項目：全數符合規定。

(2)商品檢驗標識：全數符合規定。

(3)中文標示：計 2 件不符合(項次 5、10)，不符合情形均為未依「商品檢驗法」規定，標示報驗義務人之「姓名或名稱及地址」。