

標準局與消基會 113 年度合作案「快煮鍋」檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	重要零組件 比對	品質項目 檢測結果
1	美食鍋	山水 SANSUI	SMY-J15/ 110V 60Hz 600W	中國 大陸	佶特國際股份有限公 司 臺中市北區中清路 1 段 447 號 19 樓 04-22980099	富邦媒體科技股份有 限公司 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓 02-21626688 (網購)	999	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 構造檢查
2	快煮鍋	魔力家	BY011008 / 110V 60Hz 600W	中國 大陸	百泐企業有限公司 臺中市潭子區大豐一 路 349 號之 B 04-25359941	網路家庭國際資訊股 份有限公司 臺北市大安區敦化南 路 2 段 105 號 12 樓 02-27000898 (網購)	691	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 構造檢查
3	電煮鍋	貴夫人	KY-100/ 110V 60Hz 550W	中國 大陸	根盈企業有限公司 高雄市鳥松區美山路 8-1 號 07-7315068	香港商雅虎資訊股份 有限公司台灣分公司 臺北市南港區三重路 66 號 14 樓 02-77229966 (網購)	660	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 構造檢查

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	重要零組件 比對	品質項目 檢測結果
4	多功能電 蒸煮鍋	小不記	KS-099/ 110V 60Hz 600W	中國 大陸	卡仕科技有限公司 臺中市豐原區圓環東 路 569 號 3 樓之 1 0989-887075	新加坡商蝦皮娛樂電 商有限公司台灣分公 司 臺北市信義區忠孝東 路 4 段 555 號 17 樓 02-66368500 (網購)	414	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未依商品檢驗 法及 CNS 60335-1 規定使用 繁體中文，且缺少 CNS 60335-1 及 CNS 60335-2-15 規定之相關警語：「孩童應 受監護，以確保孩童不嬉玩 電器。」、「本電器不預期 供生理、感知、心智能力、 經驗或知識不足之使用者 (包含孩童)使用，除非在對 其負有安全責任的人員之 監護或指導下安全使 用。」、「本電器為家用或 類似用途」、「避免連接器 受液體潑灑之警語」、「說 明使用後加熱元件之表面 可能存在餘溫」。	○	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○穩定性 ○構造檢查
5	多功能美 食鍋(電 鍋)	中華豪 井	ZHEI-P91 82/ 110V 60Hz 600W	中國 大陸	中華豪井國際股份有 限公司 臺南市仁德區一甲里 忠義路 178 號 06-2494888	彥北生活館有限公司 臺南市永康區塩興里 中正北路 179 號 06-3000500	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○穩定性 ○構造檢查
6	雙層防燙 不鏽鋼美 食鍋	Wonder	WH-K62/ 110V 60Hz 600W	中國 大陸	旺德電通股份有限公 司 新北市五股區五工三 路 116 巷 6 號 0800-000150	寶家永康中正北店 臺南市永康區中正北 路 63 號 06-2533988	499	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書缺少 CNS 60335-2-15 規定之相關警 語：「請避免連接器受液體 潑灑」。	●樣品底部外 觀與原登錄 技術文件不 符。	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○穩定性 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件 比對	品質項目 檢測結果
7	富力森美食鍋	富力森	FU-EH126 / 110V 60Hz 600W	中國大陸	浩軒股份有限公司 新北市新莊區新樹路 272之1號 02-22967627	遠百企業股份有限公司 台南分公司 臺南市永康區中正南 路533號 06-2542532	799	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 構造檢查
8	1.6L多功 能不鏽鋼 美食鍋	東元	XYFYK016 / 110V 60Hz 600W	中國大陸	東元電機股份有限公司 臺北市南港區三重路 19-9號5樓 02-26553333	家樂福安平店 臺南市中西區中華西 路2段16號 0800-295758	790	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 構造檢查
9	美食鍋	大同	TSB-H12T 22AG/ 110V 60Hz 600W	中國大陸	大同股份有限公司 臺北市中山北路3段 22號 0800-052666	大同3C嘉義民族門市 嘉義市西區民族路766 號 05-2284365	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 構造檢查
10	美食鍋	大家源	TCY-2920 01/ 110V 60Hz 700W	中國大陸	天成元有限公司 屏東縣萬丹鄉聖賢路 796巷166號2-1 08-7772633	大潤發嘉義店 嘉義市西區博愛路2段 281號 0800-010020	990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 穩定性 <input type="radio"/> 構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質項目檢測：包括「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」、「穩定性」、「構造檢查」等檢測項目。檢測項目係依據國家標準 CNS 60335-1(103年版)「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」、CNS 60335-2-15(103年版)「家用和類似用途電器—安全性—第2-15部：

加熱液體用電器之個別規定」及 CNS 15663(102 年版)第 5 節「含有標示」規定檢驗。

- (1)溫升試驗：主要為確認快煮鍋於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (2)洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (3)異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮鍋本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - (4)穩定性：為了確保快煮鍋放置於傾斜面時，不會傾倒或影響安全。
 - (5)構造檢查：確認快煮鍋之構造設計上是否符合標準的安全之要求。
2. 重要零組件比對：針對樣品之重要零組件及結構外觀與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件比對，避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
3. 標示查核，查核項目為：
- (1)商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」，圖例如下



- (2)中文標示：檢查快煮鍋本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。
4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
- (1) 品質項目檢測
 - A. 「溫升試驗」全數符合規定。
 - B. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。
 - C. 「異常操作」全數符合規定。
 - D. 「穩定性」全數符合規定。
 - E. 「構造檢查」全數符合規定。
 - (2) 「重要零組件比對」計 1 件不符合(項次 6)。
 - (3) 標示查核
計 2 件不符合(項次 4、6)。
 - A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
 - B. 「中文標示」計 2 件不符合(項次 4、6)。