

## 107 年「直(捲)髮夾」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	25mm 白晶陶瓷直髮夾	mod's hair	MHS-2547-W-TW 100-240V 50/60Hz 40-35W	中國大陸	岑記國際股份有限公司 臺北市南港區八德路4段768巷3號4樓之1 (02) 27825058	台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司基隆分公司 基隆市仁愛區忠一路8號 (02)24291139	1480	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 1. 樣品規格標示 100-240VAC、50/60Hz、40-35W 與原報告規格標示 110/220V、60Hz、40/35W 不符 2. IEC 60417-1 5582 符號 圓形外框直徑僅 5mm 與標準 10mm 不符	<input checked="" type="radio"/> 零組件分壓電容(C1)型號 CBB21 與原報告登載型號 MPX 不符	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試
2	直髮捲燙器	國際牌 (Panasonic)	EH-HV10 100-240V 50-60Hz 22W	泰國	台松電器股份有限公司 新北市中和區建六路57號 (02)22235121	台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司基隆分公司 基隆市仁愛區忠一路8號 (02)24291139	1180	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
3	整髮器	巴黎春天	L-1350 110V 60Hz 40W	中國大陸	華仁國際有限公司 新北市樹林區鎮前街 277-5 號 (02)86868687	POYA 寶雅 基隆市仁愛區仁二路 236 號 1 樓 (02)24279090	899	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
4	電熱直髮梳	SAMPO	HC-Z1615L 110V 60Hz 50W	中國大陸	晶寶國際行銷有限公司 新北市三重區河邊北街 236 號 1 樓 (02)29750099	POYA 寶雅 基隆市仁愛區仁二路 236 號 1 樓 (02)24279090	990	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 中文標示未見 II 類電器符號「回」 2. 中文標示未見「IEC 60417-1 5582」符號或警語「警告!勿在近水處使用電器」	○	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	直髮夾	悠貝莉	JS-088 110-220V 60Hz 50W	中國大陸	泉泓貿易有限公司 新北市三重區光復路1段 83巷3號9樓 (02)29637790	莎昀百貨有限公司 基隆市仁愛區孝三路 107號1樓 (02)24285099	679	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試
6	25毫米鈦金陶瓷捲髮夾	BaByliss	2362CW 110V 60Hz 42W	中國大陸	香港商美康雅香港有限公司台灣分公司 臺北市內湖區頂堤大道2段 417號1樓 (02)87513633	POYA 寶雅 基隆市仁愛區仁二路 236號1樓 (02)24279090	1680	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試
7	直髮夾	VS	VS935W 100-240V 60Hz 25W	中國大陸	香港商美康雅香港有限公司台灣分公司 臺北市內湖區堤頂大道2段 417號1樓 (02)8751-3633	屈臣氏羅東店 宜蘭縣羅東鎮興東路6 號1樓 (03)9569820	695	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
8	離子夾 (UNIX 迷你兩用直髮夾)	UNIX	UCI-B2503 TW 110V 60Hz 20W	中國大陸	聖脈國際有限公司 桃園市桃園區中山路 709-1 號 4 樓 (03)2288560	屈臣氏羅東店 宜蘭縣羅東鎮興東路 6 號 1 樓 (03)9569820	499	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試
9	直髮夾	歌林	KHR-R05 110V 60Hz 14W	中國大陸	泓翔實業有限公司 新北市土城區延壽路 55 巷 9 弄 1 號 (02)8261-0005	寶雅羅東倉前店 宜蘭縣羅東鎮倉前路 66 號 (03)9551010	499	○商品檢驗標識 ●中文標示 開關未標示 ON 及 OFF	●不符合 1. 電路板與原報告不符。 2. 造型結構與原報告不符。	總評：○ ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
10	電捲棒	星之冠	SY-25 110-220V 60Hz 25W	中國大陸	總代理: 世遠國際股份有限公司 新北市中和區景新街34巷3號之1 (02)2246-9155 經銷商: 台灣星賀企業有限公司 新北市新莊區新樹路288-20號 (02)22085699	寶雅羅東倉前店 宜蘭縣羅東鎮倉前路66號 (03)9551010	399	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品標示 IEC 60417-1 5582 之符號圓圈直徑 8.8mm 與標準 10mm 不符	●不符合 1. 樣品外觀與原報告不符 2. 樣品電源線材 VCTFK 與原報告 PNCTFK 不符 3. 開關電路板與原報告不符	總評: ● ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ●構造檢查: 電源線材 VCTFK 不符合電器外部金屬部件溫升超過 75K, 不可採用 PVC 絕緣被覆花線 ○電磁相容性測試

○」表示符合規定；●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質檢測：依據 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全-第一部：通則」、國際電工標準 IEC60335-2-23「Household and similar electrical appliances- Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求-第 1 部：發射」。
  - 溫升試驗：主要為確認直(捲)髮夾於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
  - 洩漏電流及絕緣耐電壓試驗：主要為檢測直(捲)髮夾如遇過電壓，其絕緣保護是否被破壞或擊穿，以避免發生觸電或短路引起火災危險。
  - 異常操作試驗：目的為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，直(捲)髮夾本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
  - 構造檢查：為確認直(捲)髮夾之構造設計上是否符合安全之要求。
  - 電磁相容性測試：檢測主要在在評估直(捲)髮夾產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時會干擾其他設備之風險。
- 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
- 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識



- 中文標示：檢查直(捲)髮夾本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下：
  - 商品名稱及型號。
  - 製造或代理商資訊或註冊商標。
  - 額定電壓、頻率、消耗功率或額定電流。
  - 說明書及其他文件應以中文書寫。
  - II 電器需標示 II 類電器符號「回」。
- 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
  - 品質檢測
    - 「溫升」全數符合規定。
    - 「漏電流及絕緣耐電壓試驗」全數符合規定。
    - 「異常操作試驗」全數符合規定。
    - 「構造檢查」計 1 件不符（項次 10：不符合情形為電器外部金屬部件溫升超過 75K，不可採用 PVC 絕緣被覆花線）。

G. 「電磁相容性測試」全數符合規定。

(2)重要零組件比對:計 3 件不符(項次 1、9、10)。

A. 項次 1: 零組件分壓電容(C1)型號 CBB21 與原報告登載型號 MPX 不符。


B. 項次 9: 電路板與原報告不符、造型結構與原報告不符。

C. 項次 10: 樣品外觀與原報告不符、樣品電源線材 PVC 材質與原報告橡膠材質不符、開關電路板與原報告不符。

(3)標示查核


A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。

B. 「中文標示」計 4 件不符(項次 1、4、9、10)。

a. 項次 1: 樣品規格標示 100-240VAC、50/60Hz、40-35W 與原報告規格標示 110/220V、60Hz、40/35W 不符。IEC 60417-1 5582 符號「」圓形外框直徑僅 5mm 與標準 10mm 不符。

b. 項次 4: 中文標示未見 II 類電器符號「回」; 中文標示未見「IEC 60417-1 5582」符號「」或警語「警告!勿在近水處使用電器」。

c. 項次 9: 開關未標示 ON 及 OFF。

d. 項次 10: 樣品標示 IEC 60417-1 5582 之符號「」圓圈直徑 8.8mm 與標準 10mm 不符。