

113 年度「無線滑鼠」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	型號	產地	製造商、委託進口商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
1	6D 無線靜音商務滑鼠	e-power	/iG1 粉綠	中國大陸	靈動數碼股份有限公司 新竹市金城一路 9 號 03-5738991	順發電腦(股)公司輔大分公司 新北市新莊區建國一路 7 號 1-2 樓 02-29066261	299	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」
2	無線靜音藍牙滑鼠	羅技 logitech	/MR0105	中國大陸	羅技電子股份有限公司 新竹科學工業園區新竹市研新四路 2 號 886-3-5778241	好市多(股)新莊分公司 新北市新莊區建國一路 138 號	999	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」
3	無線滑鼠	Pokemon	/SM-390AG	中國大陸	逸盛科技股份有限公司 新北市中和區中山路 2 段 366 巷 10 號 8 樓 02-22446716	九乘九文具(股)板橋中山分公司 新北市板橋區中山路 2 段 261 號 02-29629299	399	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」
4	藍芽滑鼠	Micorsoft	/1791	中國大陸	台灣微軟股份有限公司 台北市忠孝東路 5 段 68 號 18 樓 02-29998833	三井 3C 板橋門市 新北市板橋區重慶路 66 號 02-29575409	2390	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」

項次	品名	廠牌	型號	產地	製造商、委託進口商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
5	RM13 六鍵式超靜音無線滑鼠	RASTO	/R-PCA013	中國大陸	中景科技股份有限公司 台中市西區台灣大道2段573號6樓D室 04-23228668	燦坤實業(股)中和元氣分公司 新北市中和區中山路3段98號1-2樓及地下室	359	○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對	總評:○ ○EMI「傳導干擾」 ○EMI「輻射干擾」
6	藍牙雙模無線滑鼠	AZIO	/IM412 大黃	中國大陸	唐翰有限公司 新北市新店區中正路503號4樓 02-2218-1040	三創生活-創QSpace 台北市市民大道三段2號2樓 02-7701-0268	1490	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標籤與商品名稱不符、無中文手冊及無RoHS表相關資訊	○外觀及內部構造比對	總評:○ ○EMI「傳導干擾」 ○EMI「輻射干擾」
7	無線電競滑鼠	MSI	/GM31W	中國大陸	微星科技股份有限公司 新北市中和區立德街69號 02-32345599	光南大批發台北永和店 新北市永和區永和路2段116號1、2樓 02-29262079	2490	○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對	總評:○ ○EMI「傳導干擾」 ○EMI「輻射干擾」

項次	品名	廠牌	型號	產地	製造商、委託進口商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	外觀及內部構造比對結果	品質項目檢測結果
8	煉獄 奎蛇 V2Pro 無線 滑鼠	Razer 雷蛇	/RZ01-0335	中國大陸	台灣雷蛇有限公司 台北市民生東路3段69號4樓 02-25166616	Momo 購物 <a href="https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=11961160&amp;str_category_code=4202500157&amp;ctype=B&amp;Area=DgrpCategory&amp;sourcePageType=4">https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=11961160&amp;str_category_code=4202500157&amp;ctype=B&amp;Area=DgrpCategory&amp;sourcePageType=4</a>	1688	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」
9	藍芽 靜音 滑鼠	ELECOM	/M-XGLL30B BS 藍	中國大陸	民台科技股份有限公司 台北市青島東路5號3樓 02-23510650	Yahoo 購物中心 <a href="https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=p0082264266162">https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=p0082264266162</a>	1313	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」
10	無線 滑鼠	iRocks	/IRM31R 奶茶色	中國大陸	艾芮克股份有限公司 新北市中和區中正路786號7樓 02-22255080	蝦皮購物 <a href="https://shopee.tw/iRocks-M31R-藍芽-無線-三模-光學-輕量化-電競-滑鼠-奶茶色-i.15375121.23051316131">https://shopee.tw/iRocks-M31R-藍芽-無線-三模-光學-輕量化-電競-滑鼠-奶茶色-i.15375121.23051316131</a>	1940	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 外觀及內部構造比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> EMI「傳導干擾」 <input type="radio"/> EMI「輻射干擾」

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 13438(95 年版)「資訊技術設備—射頻擾動特性—限制值與量測方法」、CNS 15936(105 年版)「多媒體設備之電磁相容—放射要求」檢測「傳導干擾」、「輻射干擾」，另依商品原申請驗證登錄技術文件查核「重要零組件比對」。

(1)EMI「傳導干擾」：確認商品之電源端傳導干擾是否符合國家標準要求，避免經由電源線干擾周遭電器設備。

(2)EMI「輻射干擾」：確認商品之輻射干擾是否符合國家標準要求，避免經由電源導線及信號傳輸線引入空間的輻射，影響周遭電器設備之正常運作。

2.外觀及內部構造比對結果(含實體外觀、內部構造及重要零組件)：商品外觀、內部結構及所屬重要零組件，與通過驗證之原技術文件相互比對，避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3.標示查核，查核項目為：

(1)中文標示：依據商品檢驗法及電器及電子商品標示基準。

a.商品名稱、型號。

b.電氣規格(輸入電壓、電流)。

(2)商品檢驗標識：



4.本次檢驗件數共 10 件，檢測結果有 1 件樣品不符合規定，其中：

(1)「品質項目檢測」結果：

EMI「傳導干擾試驗」部分：全部符合規定。

EMI「輻射干擾試驗」部分：全部符合規定。

(2)「外觀及內部構造比對」部分：全部符合規定。

(3)「標示查核」包含「商品檢驗標識」及「中文標示」：計 1 件(項次 6)不符合規定。