

107 年市售「睡袋」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格型號	生產國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質 檢測結果
1	睡袋 (韓國 Buffalo 極暖加厚科技中空棉睡袋)	Buffalo	尺寸:216x72 cm 型號:BCSB 1502	中國大陸	進口商名稱、電話及地址： (未標示)	PChome 線上購物 地址:臺北市大安區敦化南路 1 段 105 號 15 樓 電話:(02)23261460	1390	<p>●商品檢驗標識：(未標示)</p> <p>●中文標示</p> <p>1.外包裝未以中文標示纖維成分，及未標示生產國別、洗燙處理方法。</p> <p>2.未標示進口商名稱、電話及地址。</p> <p>3.纖維成分種類與檢驗結果不一致，且未標示纖維成分含量。</p> <p>纖維成分標示： 260 T Nylon ; Teton Cotton ; hollow fiber</p> <p>實際檢驗結果： *表布、底部、填充物:聚酯纖維 100 %</p>	<p>總評：○</p> <p>○游離甲醛</p> <p>○禁用之偶氮色料</p>
2	兒童睡袋 (LoveBBB 美國 Wildkin 無毒幼教睡袋)	Wildkin	尺寸:50.8x127 cm 型號:28111 英雄聯盟	中國大陸	進口商： 魯般國際有限公司 地址:臺北市士林區中山北路 6 段 450 巷 3 弄 3 號 5 樓 電話:(02)28743716	PChome 線上購物 地址:臺北市大安區敦化南路 1 段 105 號 15 樓 電話:(02)23261460	1898	<p>○商品檢驗標識</p> <p>●中文標示</p> <p>1.外包裝未以中文標示枕頭纖維成分。</p> <p>2.睡袋(外包裝/附縫)及枕頭(附縫)纖維成分標示與檢測結果不一致。</p> <p>纖維成分標示： 睡袋表布:棉 63 % ; 聚酯纖維 37 % 睡袋填充物:聚酯纖維 100 % 枕頭表布:polyester 80 % ; cotton 20 % 枕頭填充物:Polyester fiber</p> <p>檢測結果： *睡袋表布:棉54.3% ; 聚酯纖維45.7 % *睡袋表布(素面):棉100 % 睡袋填充物:聚酯纖維 100 % *枕頭表布:聚酯纖維96.3 % ; 棉3.7 % *枕頭填充物:聚酯纖維100 %</p>	<p>總評：○</p> <p>○游離甲醛</p> <p>○禁用之偶氮色料</p>

「○」表示符合規定；「●」表示查核不符合；*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。

項次	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果
3	COZY 萊姆 綠睡袋/C15	Coleman	尺寸:84x190 cm 型號:CM-27263M0000S	中國 大陸	進口商： 偉盟國際有限公司 地址:新北市三重區重新路5 段 609 巷 18 號 5 樓 電話:(02)29999520	綠點戶外股份有限公司 地址:臺中市北區崇德路 1 段 171 號 電話:(04)22321568	1440	○商品檢驗標識 ●中文標示 外包裝未標示纖維成分含量及洗燙處 理方法。	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
4	睡袋 (FORCLAZI 0°C 睡袋)	QUECHU A	尺寸:L 型號:2196729	中國 大陸	進口商： 台灣迪卡儂有限公司 地址:臺中市南屯區大墩南路 379 號 電話:(04)24713612	台灣迪卡儂有限公司 地址:臺中市南屯區大墩南路 379 號 電話:(04)24719666	479	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
5	睡袋 (FORCLAZU LTRALIGHT)	QUECHU A	尺寸:1760x680 mm 型號:2187757	中國 大陸	進口商： 台灣迪卡儂有限公司 地址:臺中市南屯區大墩南路 379 號 電話:(04)24713612	台灣迪卡儂有限公司 地址:臺中市南屯區大墩南路 379 號 電話:(04)24719666	1499	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
6	兒童睡袋	Coleman	尺寸:152.4x66 cm 型號:586895	中國 大陸	進口商： 好市多股份有限公司 地址:高雄市前鎮區中華五路 656 號 電話:0800-885889	好市多股份有限公司台中分 公司 地址:臺中市南屯區文心南三 路 289 號 電話:(04)37042855	499	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
7	犀牛牌中空 纖維睡袋	RHINO	尺寸:213x72 cm 型號:937	中國 大陸	進口商： 山欣實業股份有限公司 地址:臺北市中山區長安東路 2 段 31 號 2 樓之 4 電話:(02)2562-7987	興業建設股份有限公司員林 分公司(大潤發員林店) 地址:彰化縣埔心鄉中山路 319 號 電話:(04)8315058	699	○商品檢驗標識 ●中文標示 洗燙處理方法出現多餘之「乾燥」圖案 標示「  (擰扭)」, 以及「  (翻滾烘 乾)」圖案中未標示使用溫度條件與規 定不符。	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
8	探險家方型 人造羽毛睡 袋	EXPLORE R 探險家	尺寸:190x73 cm 型號:DJ-9033	中國 大陸	進口商： 德晉實業有限公司 地址:屏東縣新園鄉五房村五 房路 906 號 電話:(08)8691234	興業建設股份有限公司員林 分公司(大潤發員林店) 地址:彰化縣埔心鄉中山路 319 號 電話:(04)8315058	349	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料

「○」表示符合規定；「●」表示查核不符合；*表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格 型號	生產 國別	製造商、委製商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價 /元)	標示查核結果	品質 檢測結果
9	900型超輕纖維睡袋	ATUNAS	尺寸:205×80×42cm 型號:A-SB1701	中國大陸	進口商: 歐都納股份有限公司 地址:臺中市西屯區臺灣大道 4段839號17樓 電話:(04)23583456	歐都納股份有限公司員林店 地址:彰化縣員林鎮莒光路 206號 電話:(04)8334172	2025	●商品檢驗標識:(未標示) ○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
10	睡袋 (兒童睡袋)	gudetama	尺寸:(未標示) 型號:--	臺灣	製造商: 鳳后企業行 地址:高雄市林園區廣應街 182巷21弄12號 電話:(07)6419221	思夢樂股份有限公司北屯路 分公司 地址:臺中市北屯區北屯路 290號 電話:(04)22429401	990	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未標示尺寸或尺碼。 2. 未以附縫標示枕頭之纖維成分、生產 國別及洗燙處理方法。	總評:○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
11	三人行棉 幼兒睡袋 B	GMP baby	尺寸:120×150 cm 型號:XW6-504-B	臺灣	委製商: 昕承實業有限公司 地址:臺北市士林區中正路 622號 電話:(02)82824688	諾貝兒寶貝(股)丁昌股份有 限公司(丁丁藥局) 地址:臺中市北屯區北屯路 292號 電話:(04)36069399	1780	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料
12	新絲舒眠兒 童午安被-睡 袋	3M	尺寸:120×150cm	臺灣	委製商: 台灣明尼蘇達礦業製造股份 有限公司 地址:臺北市大安區敦化南路 2段95號6樓 電話:(02)27049011	家福股份有限公司台中崇德 分公司 地址:臺中市北區崇德路1段 635號B1 電話:(04)22372710	2990	○商品檢驗標識 ●中文標示 睡袋及枕頭纖維成分標示與檢測結果 不一致。 纖維成分標示: 睡袋表布:棉 100 % 睡袋底布: 聚酯纖維 92 % ; 棉 8 % 睡袋填充物: 聚酯纖維 100 % 枕頭表布: 聚酯纖維 92 % ; 棉 8 % 枕頭填充物: 聚酯纖維 100 % 檢測結果: 睡袋表布: 棉 100 % * 睡袋底布: 聚酯纖維 78.6% ; 棉 21.4% 睡袋填充物: 聚酯纖維 100 % * 枕頭表布: 聚酯纖維 79.1% ; 棉 20.9% 枕頭填充物: 聚酯纖維 100 %	總評:○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料

備註：



1.品質檢測：依據國家標準 CNS 15290「紡織品安全規範（一般要求）」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」。

(1)「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值 75 ppm 以下。

(2)「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過 30 mg/kg。

2.標示查核：



(1) 依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」(圖例： 或 )。

(2) 依據「織品標示基準」第 3 點規定應標示項目如下：

A、國內產製者，應標示製造商或委製商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。

B、尺寸或尺碼。

C、生產國別（製品主要製程地之生產國別）。

D、纖維成分及填充物成分。

E、洗燙處理方法：應包含「水洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：依據「織品標示基準」第 6 點標示方法如下：

—以上 A、B 規定之應行標示事項，應於商品本身、內外包裝或說明書標明之。

—以上 C、D、E 規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、烙印、燙印或印刷；其位置應明顯易見，且經洗滌後不易破損及字體清晰不褪色。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但已附縫、烙印、燙印或印刷原出口國規定標示之進口商品得以附掛、檢附說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

(3)「纖維成分及含量」項目：依據「織品標示基準」規定，纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內，並依據國家標準 CNS 2339-1「纖維混用率試驗法—第 1 部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法—第 2 部：纖維混用率」檢測「纖維成分」及含量。

3.本次檢驗件數共 12 件。

(1) 品質檢測結果：

「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」檢測結果全數符合規定。

(2) 標示查核：



A、商品檢驗標識：計 2 件（項次 1、9）不符合「商品檢驗法」規定，其商品本體未貼附商品檢驗標識。

B、中文標示：計 6 件（項次 1、2、3、7、10、12）不符合「織品標示基準」之規定，不符合情形如下：

(A)項次 1：外包裝未以中文標示纖維成分，及未標示生產國別、洗燙處理方法，以及進口商名稱、電話及地址；纖維成分種類與檢驗結果不一致，且未標示纖維成分含量。

(B)項次 2：外包裝未以中文標示枕頭纖維成分；睡袋及枕頭纖維成分標示與檢測結果不一致。

(C)項次 3：外包裝未標示纖維成分含量及洗燙處理方法。

(D)項次 7：洗燙處理方法出現多餘之「乾燥」圖案標示「 (擰扭)」，以及「 (翻滾烘乾)」圖案中未標示使用溫度條件與規定不符。

(E)項次 10：未標示尺寸或尺碼，及未以附縫標示枕頭之纖維成分、生產國別及洗燙處理方法。

(F)項次 12：睡袋及枕頭纖維成分標示與檢測結果不一致。