

「燃料膏」市場購樣檢驗結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	原產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	
								中文標示查核	主要成分(醇類)檢測
1	弘治燃料膏	弘治	容量:1000 cc 製造日期: 110.02.01	臺灣	融進有限公司 地址:新北市三重區捷運路 19 巷 8 弄 19 號 2 樓 電話:(02)2981-2426	億萬里國際(股)公司(億萬里特賣廣場蘆洲店) 地址:新北市蘆洲區長榮路 19 號 1 樓 電話:(02)8282-7833	\$49	○中文標示	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 67.2 %
2	伙金估甲醇膏	伙金估	容量:900 cc 製造日期: 2020.04.28	臺灣	貝潔實業有限公司 地址:彰化縣員林市員東路 1 段 537 巷 96 號 電話:(04)837-3333	興福五金大賣場中華分店 地址:新北市新莊區中華路 186 號 電話:(02)2996-8609	\$60	○中文標示	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 65.7 %
3	夜來香燃料	夜來香	容量:650 cc 製造日期: 109.12.01	臺灣	全鎂企業有限公司 地址:新北市新莊區化成路 630 巷 10 號 電話:(02)8522-3298	幸福星百貨商行 地址:新北市新莊區公園路 228 號 電話:(02)2991-0051	\$39	●中文標示 商品資訊標有「酒精膏」(以小及紅色字體標示在商品名稱後),與主要成分標示為「甲醇」名稱不一致。	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 56.8 %
4	純燃料膏(工業酒精)(甲醇)	--	容量:450 mL 製造日期: 110.06.01	(未標示)	勝一化工股份有限公司 地址:高雄市永安區永工一路 5 號 分裝行:瑞隆化工原料行 地址:新北市中和區民安街 25 巷 13 弄 1 號 電話:(02)2222-0719	康達健康生活館-湯明藥局 地址:新北市板橋區中山路 2 段 319 號 電話:(02)2957-1980	\$25	●中文標示 1.主要成分標示為「木精(甲醇)99.9 %」,與檢測結果為「甲醇,含量 66.8 %」,含量標示不一致。 2.未標示商品原產地、製造商電話。	●主要成分 標示:99.9 %木精 實際檢驗結果: *甲醇含量 66.8 %
5	純工業酒精	--	容量:450±10 cc 製造日期: 20210721	臺灣	誼合國際有限公司 地址:新北市三峽區二鬮路 50 巷 5 號 4 樓 電話:(02)8671-0200	廣和藥師藥局 地址:新北市板橋區中山路 2 段 150 號 電話:(02)2952-2070	\$25	●中文標示 1.主要成分標示為「木精(甲醇)99.9 %」,與實際檢測結果為「甲醇,含量 66.8 %」,含量標示不一致。 2.未標示「如需補充本產品,請直接更換器皿再添加本產品,以免發生危險」或類似注意事項用語。	●主要成分 標示:99.9 %木精 實際檢驗結果: *甲醇含量 66.8 %
6	尚品燃料	尚品	容量:1000 cc 製造日期: 110.03.01	臺灣	全鎂企業有限公司 地址:新北市新莊區化成路 630 巷 10 號 電話:(02)8522-3298	家家買生活百貨三重店 地址:新北市三重區力行路 1 段 50 號 電話:(02)8985-5396	\$50	○中文標示	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 59.9 %

項次	品名	廠牌	規格/型號	原產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	
								中文標示查核	主要成分(醇類)檢測
7	龍点防爆燃料膏	龍点	容量:1000±15 cc 製造日期: 109.08.10	臺灣	龍點工業有限公司 地址：臺中市大里區健行路 1 巷 16 號 電話：(04)2491-1891	豐業生活館有限公司(小北百貨新北三重店) 地址：新北市三重區重陽路 4 段 27 號 1 樓 電話：(02)2987-6689	\$65	○中文標示	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 57.1 %
8	酒精膏	城乙	容量:600 mL 製造日期:(未標示)	(未標示)	城乙化工原料有限公司 地址：臺北市大同區天水路 39 號 電話：(02)2559-6118	城乙化工原料有限公司 地址：臺北市大同區天水路 39 號 電話：(02)2559-6118	\$35	●中文標示 1.商品名稱標示為「酒精膏」與主要成分標示為「甲醇」名稱不一致。 2.未標示商品原產地、製造日期、有效日期或期間。 3.未標示「如需補充本產品，請直接更換器皿再添加本產品，以免發生危險」或類似注意事項用語。	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 57.0 %
9	雄獅保溫膏	雄獅	容量:650 cc 製造日期: 109.10.01	臺灣	仝高有限公司 地址：臺北市士林區社子街 84 巷 1 號 電話：(02)2816-3677	五九八有限公司(五一八百貨) 地址：新北市蘆洲區中正路 357 號 電話：(02)8282-2111	\$39	○中文標示	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 50.2 %
10	101 燃料膏	101	容量:900 cc±15 % 製造日期: 2020.09.21	臺灣	凱立化學有限公司 地址：南投縣草屯鎮御史里玉成路 1-61 號 電話：(049)256-9859	蝦皮購物(賣家:smallgodx2) 佳佳生活館	\$45	○中文標示	○主要成分 標示:甲醇 實際檢驗結果: 甲醇含量 56.4%

「○」表示符合；「●」表示中文標示查核不符合規定；「*」表示實際檢測結果與標示不符。

備註：

1.標示查核：

(1) 中文標示查核：

A 依據「商品標示法」第 9 條規定應標示項目如下：

- 商品名稱。
- 生產、製造商名稱、電話、地址。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
- 原產地。
- 主要成分或材料。
- 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
- 國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。

B 依據經濟部 107 年 11 月 23 日經商字第 10702425870 號解釋令(自 108 年 6 月 1 日生效):市售燃料膏應依據「商品標示法」第 10 條規定，標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項，應包含「如需補充本產品，請直接更換器皿再添加本產品，以免發生危險」或類似用語。

(2) 主要成分檢測：依據國家標準 CNS 8523「含甲醇製品中之甲醇檢驗法」檢測主要成分及含量是否與標示一致。

2.本次檢驗件數共 10 件：經檢測「主要成分」併查核「中文標示」計有 4 件(項次 3、4、5、8)不符合「商品標示法」規定，不符合情形如下：

- (1) 主要成分：2件(項次4、5)主要成分標示為「木精(甲醇)99.9%」，與檢測結果為「甲醇，含量66.8%」，含量標示不一致。
- (2) 中文標示：4件(項次3、4、5、8)不符合「商品標示法」規定，未標示「如需補充本產品，請直接更換器皿再添加本產品，以免發生危險」或類似注意事項用語(項次5、8)；商品名稱或商品資訊標有「酒精膏」與主要成分標示為「甲醇」名稱不一致(項次3、8)；未標示製造日期、有效日期或期間(項次8)；未標示商品原產地(項次4、8)；未標示製造商電話(項次4)。