

114 年度「安全鞋」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
1	橡膠鞋底安全鞋	OMARS	8-1/2" / OM1588	臺灣	德竣鞋業有限公司 臺中市大雅區上楓里民權街 32 號 04-25653360	大全聯實業股份有限公司台南店 台南市北區臨安路 2 段 310 號 06-2295999	1290	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
2	(MD)橡膠大底安全鞋	PW	8/41/ PWV3011	中國大陸	綵騎實業社 桃園市中壢區龍岡路 3 段 426 巷 2 號	大全聯實業股份有限公司台南店 台南市北區臨安路 2 段 310 號 06-2295999	1290	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
3	橡膠鞋底安全鞋	Kai Shin	9/42/27cm/ MGA532101	中國大陸	富旺有限公司 桃園市桃園區國際路 1 段 530 巷 103 號 03-3668601	鞋匠鞋坊 台南市永康區大灣路 764 巷 7 號 06-2056814	1980	<input type="radio"/> 中文標示 <input checked="" type="radio"/> 商品檢驗標識 商品檢驗標識之市購 樣品資訊或態樣與原 報驗規格不符	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
4	橡膠鞋底安全鞋	Soletec	8.5/42/ P1066	臺灣	吉賦企業股份有限公司 臺中市豐原區北陽里北陽路 450 巷 86 號 04-25251589	振宇五金股份有限公司台南裕農分 公司 台南市東區裕農路 1028 號 06-3310733	900	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
5	工作安全鞋	PATRONI	41/8/26cm/ SH20033L	中國大陸	允禾發國際有限公司 台北市信義區信義路五段 5 號 6 樓 F09 室 02-23456276	振宇五金股份有限公司台南裕農分 公司 台南市東區裕農路 1028 號 06-3310733	2980	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
6	橡膠鞋底安全鞋	PROMARKS	25.5-30/ 3813	臺灣	委製商 穗瑩國際貿易有限公司 台中市潭子區福潭路 586 號 7 樓 04-25392672 製造商 聖峰鞋業有限公司 臺中市潭子區聚興里興豐山莊 55 號 04-25392672	家福股份有限公司仁德分公司 臺南市仁德區仁德里中山路 711 號 06-2496666	1125	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
7	橡膠鞋底安全鞋	Pamax	28/ PA00115FEH	臺灣	業鵬國際有限公司 桃園市平鎮區平東路一段 178 巷 40 號 1 樓 03-4608158	三商行股份有限公司仁福店 臺南市仁德區仁德里中山路 711 號 2 樓 06-2797892	1990	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
8	橡膠鞋底安全鞋	GOOD YEAR	42.5/ GAMX33910	中國大陸	凱英興業股份有限公司 台北市光復北路 7 號 11 樓 02-77061568	三商行股份有限公司仁福店 臺南市仁德區仁德里中山路 711 號 2 樓 06-2797892	1290	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
9	橡膠鞋底安全鞋	Pamax	41.5/ PW5901PPH	臺灣	業鵬國際有限公司 桃園市平鎮區平東路一段 178 巷 40 號 1 樓 03-4608158	三商行股份有限公司斗六店 雲林縣斗六市鎮北路 94 號 1 樓 05-5331073	1990	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性
10	工作安全鞋	PATRONI	42/ SH20074H	中國大陸	允禾發國際有限公司 台北市信義路五段 5 號 6 樓 F09 室 02-23456276	振宇五金股份有限公司嘉義興業東 分公司 嘉義市東區興業東路 113 號 05-2281168	3280	<input type="radio"/> 中文標示 <input type="radio"/> 商品檢驗標識	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 耐衝擊性 <input type="radio"/> 耐壓縮性

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 20345 「安全鞋」(104 年版)檢測「耐衝擊性」及「耐壓縮性」。

(1)耐衝擊性：依 ISO 20344:2011 中 5.4 規定方法，以至少(200±4)J 之衝擊能量進行試驗時，於衝擊瞬間在護趾片下之空間距離應符合 CNS 20345 表 6 之規定。此外，護趾片不得造成穿透該材料之裂縫，亦即透過該裂縫可看見光線。

(2)耐壓縮性：依 ISO 20344:2011 之 5.5 測試時，於施加一壓縮載重為 15kN±0.1kN，在護趾片下之空間距離應符合 CNS 20345 表 6 之規定。

2. 標示查核：

(1)中文標示：

A. 依據 CNS 20345 「安全鞋」第 7、(a)、(b)、(c)、(d)及(f)規定。

- a. 尺寸。
- b. 製造廠商識別標示。
- c. 製造廠商之型式指定名稱。
- d. 製造年月

f. 依 CNS 20345 表 2 及表 18 中適用於所提供保護之符號及/或，若可行時，包括適用表 20 及表 21 所規定之分類(SB、S1 至 S5)。

B. 依據「商品檢驗法」第 11 條查核商品名稱、報驗義務人之或名稱及地址。

(2)商品檢驗標識：依據商品檢驗法查核「商品檢驗標識」。圖例： 或  RXXXXX

3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質項目：

- A. 「耐衝擊性」：全數符合規定。
- B. 「耐壓縮性」：全數符合規定。

(2)標示查核：

- A. 「中文標示」：全數符合規定。
- B. 「商品檢驗標識」：計 1 件（項次 3）不符合，不符合情形為品檢驗標識之市購樣品資訊或態樣與原報驗規格不符。