

107 年度「吹風機（整髮器）」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、 電話) | 價格 (單價/ 元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|-----------------|--------|--|------|--|---|------------------|--|--|--|
| 1 | 負離子護髮保濕快乾吹風機 | MATRIC | 110V 60Hz 1400W/MG-HD1401 | 中國大陸 | 總代理:婕尼思股份有限公司 (地址:桃園市蘆竹區大竹北路 630 巷 111 號、電話: 0800-081008) | (網購) 「富邦媒體科技股份有限公司 (臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓、電話: 0800-777959)」 | 824 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 開關標示文字 (TURBO / SET / OFF) 與原報告資料 (強 / 弱 / 關) 比對不符合。 2. 使用說明書對於「警告: 使用電器時不得接近裝水的浴缸、洗臉盆及其它容器」及「建議在提供給浴室使用的電氣線路上安裝一個跳脫靈敏度電流不超過30mA 的漏電斷路器, 並請向裝設人員問明注意事項」並未說明。 | ●重要零組件比對 負離子零組件 (型號 FF-350Rc) 與原報告 (型號 FF-351Rc) 比對不符合。 | 總評: ● ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ●電磁相容性測試 干擾功率於頻率 100.01 MHz 時, 準峰值 58.1 dBpW 大於限制值 47.6 dBpW。 ○低頻磁場 |
| 2 | 華儂 PRO-2800 吹風機 | 華儂 | 110V 60Hz 1100W/PRO-2800 | 臺灣 | 華儂實業有限公司 (地址: 新北市淡水區中正東路 2 段 27-8 號 2 樓、電話: 02-28095759) | (網購) 「香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 (臺北市南港區三重路 66 號 14 樓、電話: 02-77229666)」 | 480 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試 ○低頻磁場 |
| 3 | 大風量負離子吹風機 | TESCOM | AC110-120 / 220-240V 50/60Hz 1200-1500 W/BID42TW | 日本 | 進口商: 群光電子股份有限公司 (地址: 新北市三重區光復路 2 段 69 號、電話: 0800-255123) | 全國電子股份有限公司 台南市第七分公司 (臺南市北區西門路 4 段 21、23、25 號、電話: 06-2521399) | 1490 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試 ○低頻磁場 |

「○」表示符合規定; 「●」則表示不符合規定。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、 電話) | 價格 (單價/ 元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|-----------------------------|---------------|--|----------|---|--|------------------|--|-------------------------------|---|
| 4 | 吹風機 | VS Sassoon | 110/220V~ 60Hz 1300W/VS1 57RDRW | 中國 大陸 | 進口商：香港商 美康雅香港有 限公司台灣分 公司(地址：臺 北市內湖區堤 頂大道2段417 號1樓、電話： 02-87513633) | 燦坤實業股份有 限公司安南營業 處(臺南市安南區 海佃路1段329 號、電話： 06-2500245) | 990 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> 重要零組件比對 | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 <input type="radio"/> 低頻磁場 |
| 5 | 吹風機 | TATUNG | 110V 60Hz 1200W/THD -1200RLI | 臺灣 | 委製商：大同股 份有限公司(地 址：臺北市中山 北路3段22號、 電話： 0800-052666) | 大同綜合訊電股 份有限公司台南分 公司文賢展售中 心(臺南市北區文 賢路1028號、電 話：06-2594649) | 1690 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> 重要零組件比對 | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 <input type="radio"/> 低頻磁場 |
| 6 | 飛利浦新 一代溫控 天使護髮 吹風機 | PHILIPS | 110V~ 60Hz 1500W/HP8 280 | 中國 大陸 | 進口商：台灣飛 利浦股份有限 公司(地址： 臺北市南港區 園區街3-1號 14樓、電話： 0800-231099) | 大潤發流通事業 股份有限公司台 南店(臺南市北區 臨安路2段310、 電話： 0800-010020) | 2988 | <input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示 | <input type="radio"/> 重要零組件比對 | 總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流 <input type="radio"/> 絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 電磁相容性測試 <input type="radio"/> 低頻磁場 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|------------|-----------|------------------------------------|----------|---|--|--------------|------------------|----------|--|
| 7 | 達新牌 吹風機 | 達新牌 | 110V~ 60Hz 1000W/TS- 53 | 中國 大陸 | 進口商：友翔企業有限公司(地址：新北市林口區文化一路1段39號2樓、電話：02-26093663) | 遠百企業股份有限公司台南分公司(臺南市永康區鹽洲里中正南路533號、電話：06-2542532) | 699 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：● ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ●電磁相容性測試 電源線端於頻率0.16MHz時，準峰值77.9 dB μ V 大於限制值66dB μ V。 ○低頻磁場 |
| 8 | 吹風機 | Panasonic | 110V~ 60Hz 1400W/EH- NA30 | 泰國 | 進口商：台松電器販賣股份有限公司(地址：新北市中和區建六路57號、電話：02-22235121) | 家福股份有限公司台南新營分公司(臺南市新營區健康路251號、電話：06-6569435) | 2322 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試 ○低頻磁場 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
|----|--------------|-----|-------------------------------------|------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|---|--|
| 9 | 手提式頭髮吹風機 | 日象 | 110V 60Hz 1000W/ZOE D-1222 | 中國大陸 | 委製/進口商：日象實業股份有限公司(地址：臺南市仁德區一甲里忠義一街56號、電話：06-2491947) | 上久商行(臺南市新營區中正路136之10號、電話：06-6373199) | 699 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對 樣品 X 電容器「0.22uF」與原報告「0.1uF」比對不符合。 | 總評：● ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ●電磁相容性測試 干擾功率於頻率187.95 MHz時，準峰值69.1 dBpW 大於限制值50.9 dBpW。 ○低頻磁場 |
| 10 | 1400W 負離子吹風機 | 尚朋堂 | 110V~ 60Hz 1400W/SH- 2120T | 中國大陸 | 委製/進口商：偉昕企業股份有限公司(新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號2樓、電話：0800-828239) | 合祥電器行(臺南市安南區海佃路1段326號、電話：06-2598300) | 800 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○溫升 ○洩漏電流 ○絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查 ○電磁相容性測試 ○低頻磁場 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質檢測：依據 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第1部：通則」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求—第1部：發射」、CNS 14978「家用和類似用途電器—電磁場—評估與量測法」及國際標準 IEC60335-2-23「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-23：Particular requirements for appliances for skin or hair care」
 - 溫升：主要為確認吹風機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - 洩漏電流：主要為檢測吹風機於正常通電使用下，人體可觸及吹風機外部表面之電流值是否在允收標準內。
 - 絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，吹風機本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - 構造檢查：主要為確認吹風機之構造設計上是否符合安全之要求。

(6) 電磁相容性測試：檢測主要在在評估吹風機產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時會干擾其他設備之風險。

(7) 低頻磁場：在於檢測吹風機運轉而釋放出來的低頻磁場，以避免危害人體。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識



或



(2)中文標示：檢查吹風機本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質檢測

A. 「溫升」全數符合規定。

B. 「洩漏電流」全數符合規定。

C. 「絕緣耐電壓」全數符合規定。

D. 「異常操作」全數符合規定。

E. 「構造檢查」全數符合規定。

F. 「電磁相容性測試」計 3 件(項次 1、7、9)不符合規定，正常使用時所產生電磁波雜訊，透過傳導或輻射方式傳播，其雜訊之干擾訊號值大於標準規定限制值，可能影響周圍附近其他產品之正常使用。

G. 「低頻磁場」全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」計 2 件(項次 1、9)不符合規定，其不符合情形包括下述項目經比對與原技術文件資料不符：

A.項次 1：負離子產生器。

B.項次 9：電子零件(X 電容器)。

(3)標示查核

A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。

B. 「中文標示」計 1 件(項次 1)不符合規定，其不符合情形包括下述項目：

1、開關標示。

2、使用說明書警告事項。